

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jun-2016 30-Jun-2016 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado, sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BOTAS EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

INSPECCIÓN DIARIA DEL DERECHO DE VÍA, DURANTE LOS RECORRIDOS SE ENCUENTRA MAQUINARIA TRABAJANDO, NO EXISTE AFECTACIÓN AL GASODUCTO YA QUE ESTA A ESPALDAS DEL DERECHO DE VÍA DE CFE.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27-Jun-2016  
**Fecha de aprobación:** 29-Jun-2016  
**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez