



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Mar-2014 31-Mar-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

el área se encuentra en buen estado y sin afectaciones

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no se han encontrado construcciones nuevas

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 15-Aug-2014  
**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014  
**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez