



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Peninsular S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-May-2014 31-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Emmanuel Jacob Puch Souza | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

El área se encuentra en buen estado, los postes se señalaron para identificar los de potencial.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no hay construcciones nuevas

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no se presento ningun tipo de escavacion

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15-Aug-2014
Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez