



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Oct-2015 06-Nov-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A.

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Nov-2015  
**Fecha de aprobación:** 16-Dec-2015  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Guillermo Hernandez Morales