



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Nov-2015 06-Dec-2015 REV. 0  
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
BUENAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril:  
N/A

c) Cruces de arroyos:  
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:  
N/A

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 09-Dec-2015  
Fecha de aprobación: 16-Dec-2015  
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales