



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V	PERIODO:	07-May-2015 06-Jun-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Jul-2015

Fecha de aprobación: 28-Jul-2015

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales