



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural El Chapo S.A.P.I DE C.V PERIODO: 07-Jun-2015 06-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 21-Jul-2015
Fecha de aprobación: 28-Jul-2015
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales