



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Jul-2015 10-Aug-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones 1 cruce

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones 1 cruce

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buen estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 no

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Aug-2015
 Fecha de aprobación: 02-Sep-2015
 Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca