



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Aug-2015 10-Sep-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO APLICA

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2015
Fecha de aprobación: 20-Nov-2015
Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca