



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Dec-2014 10-Jan-2015 REV. 0
LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
0

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado.

c) Cruces de arroyos:
En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Feb-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca