



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Atotonilco El Alto Jalisco PERIODO: 11-Jan-2015 10-Feb-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Ramon Alcaraz Herrera FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 0

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno

c) Cruces de arroyos: Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Ninguno

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Mar-2015
Fecha de aprobación: 10-Mar-2015
Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca