



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2014	10-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	ANUAL		RO-010

TAG: 1 **LINEA DEL MEDIDOR**

Modelo: EZR 2X1

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK

Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK
Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK
Punto de ajuste 45 psig
Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



TAG: 2 **LINEA DE BAI PASS**

Modelo: EZR 2X1

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK

Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK
Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK
Punto de ajuste 45 psig
Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Nov-2015

Fecha de aprobación: 26-Nov-2015

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2014 10-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: 1 LINEA 1.1

Modelo: EZR 2

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK

Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK

Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK

Punto de ajuste 560 psig

Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



TAG: 2 LINEA 1.2

Modelo: EZR 2"

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK

Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK

Resortes OK


Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK

Punto de ajuste 285 psig

Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Nov-2015

Fecha de aprobación: 26-Nov-2015

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Atotonilco El Alto Jalisco	PERIODO:	11-Oct-2014 10-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Ramon Alcaraz Herrera	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: 3 LINEA 2.1

Modelo: EZR 2"

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK
Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK
Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK
Punto de ajuste 560 psig
Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



TAG: 4 LINEA 2.2

Modelo: EZR 2"

Condiciones del cuerpo:
Orificios OK Resortes OK
Desgaste en partes metálicas OK

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas OK
Resortes OK

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas OK Sello OK
Punto de ajuste 280 psig
Simulaciones de flujo OK Arranque OK

Observaciones: TODO BIEN



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Nov-2015

Fecha de aprobación: 26-Nov-2015

Elaborado por: Luis Ramon Alcaraz Herrera

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca