

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Productos Farmace	ıticos S.A. de C.V.	PERIODO:	23-Feb-2016	22-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	POR: Manuel Dario Martinez Zepeda		FRECUENC	CIA: MI	ENSUAL	RO-002
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en     Cruces carreteros:     EN BUEN ESTADO			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:  Ninguna.			
b) Cruces de ferrocarril	:		6 Numero de ci	ruzamientos o exc	cavaciones:	
c) Cruces de arroyos: N/A.			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: No.			
2 Estado de registro de válvulas:  N/A.						
3 Señalización del ga	soducto		b) Cambio de ve	getación:		
a) Cantidad de postes faltantes: 0		No.				
b) Cantidad de placas f	faltantes:	0				
4 Cantidad de tomas	de potencial faltantes:	0				
8 Comentarios adicio	onales:					
Se realizan recorridos	diarios, condición normal de o	peración durante el per	iodo.			
O. Evidencies						

## 9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Apr-2016

18-Apr-2016 Fecha de aprobación:

Elaborado por: Manuel Dario Martinez Zepeda

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca