

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Productos Farmace	uticos S.A. de C.V.	PERIODO: 23-S	Sep-2015 22-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	LENADO POR: Manuel Dario Martinez Zepeda		FRECUENCIA:	RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.		
b) Cruces de ferrocai	rril:		6 Numero de cruzami Ninguno.	entos o excavaciones:	
c) Cruces de arroyos: N/A.			7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo:		
2 Estado de registro de válvulas: N/A.			No.		
3 Señalización del	gasoducto		b) Cambio de vegetació	ว์ท:	
a) Cantidad de poste	a) Cantidad de postes faltantes: 0		No.		
b) Cantidad de placa	s faltantes:	0			
4 Cantidad de toma	as de potencial faltantes:	0			
8 Comentarios adio	cionales:				
Se realizan recorrido	s diarios, condición normal de o	peración durante el peri	odo.		

9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Elaborado por:

04-Mar-2016

Fecha de aprobación:

Manuel Dario Martinez Zepeda

24-Feb-2016

Aprobado por:

Mateo Guapo Cerca