



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Texmegas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Neftalí López</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: CORRECTOS
- b) Cruces de ferrocarril: ADECUADOS
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

TODO BIEN

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 10/10/2012 01:39:47p.m.

Fecha de aprobación: 21/03/2013 02:53:41p.m.

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Hernán Arias Morales