



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	09-Jan-2013 09-Feb-2013	REV. 0
LLENADO POR:		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: SIN PROBLEMAS

b) Cruces de ferrocarril: TODO OK

c) Cruces de arroyos: CORRECTOS

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:
TODO DE ACUERDO AL MANUAL DE O&M Y SIN PROBLEMAS PARA UNA OPERACION CORRECTA

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____