



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: BIEN

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
TODO OK

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 1
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE ENCONTRO UN POSTE DAÑADO EL DIA 15 DE ENERO Y SE VUELVE

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/01/2013 07:54:58p.m.
Fecha de aprobación: 07/03/2013 12:00:47p.m.
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Hernán Arias Morales