



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Feb-2013 25-Mar-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril:

SIN PROBLEMAS

c) Cruces de arroyos:

OK

2.- Estado de registro de válvulas:

EN BUENAS CONDICIONES

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO AL MOMENTO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

TODO OK Y SIN PROBLEMAS PARA UNA CORRECTA OPERACION

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

16-Apr-2014

Fecha de aprobación:

21-Apr-2014

Elaborado por:

Edgar Fernández

Aprobado por:

Neftalí López