



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Apr-2013 25-May-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:  
En buenas condiciones.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buenas condiciones

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
Ninguna.

**7.- Indicaciones de fuga**  
a) Cambios de coloración del suelo:  
No.

b) Cambio de vegetación:  
No.

**8.- Comentarios adicionales:**  
Todo se encontro en condiciones normales.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Apr-2014

**Fecha de aprobación:** 21-Apr-2014

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López