



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Feb-2014 25-Mar-2014 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos: En buenas condiciones.

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

No se detectaron anomalías durante el recorrido.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2014
Fecha de aprobación: 05-Jan-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López