



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Texmegas, S. A. de C. V. PERIODO: 26-Apr-2015 25-May-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
 En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:
 En buenas condiciones.

2.- Estado de registro de válvulas:

Los registros de bota se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23-Jul-2015
Fecha de aprobación: 26-Aug-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López