



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Texmegas, S. A. de C. V.	PERIODO:	26-Sep-2014 25-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Edgar Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron.

c) Cruces de arroyos:
No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López