



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>GAS INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A.P.I.</u>	PERIODO:	<u>05-Oct-2015</u> <u>04-Nov-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Armando Ismael Chan Martinez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

Ninguno

b) Cruces de ferrocarril:

Ninguno

c) Cruces de arroyos:

Ninguno

2.- Estado de registro de válvulas:

Buen estado y funcional

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Todo en orden

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro:

26-Oct-2015

Fecha de aprobación:

27-Oct-2015

Elaborado por:

Armando Ismael Chan Martinez

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez