



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones y visibles

b) Cruces de ferrocarril:  
Correcto y en buen estado

c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
No Aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Ninguna al momento

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
No Aplica

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
No Aplica

b) Cambio de vegetación:  
No Aplica

**8.- Comentarios adicionales:**  
Ningún comentario, ya que el patrullaje se realiza cotidianamente.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/07/2012 05:20:05p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/08/2012 12:31:13p.m.

**Elaborado por:** José Antonio Mota

**Aprobado por:** Neftalí López