



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: En perfectas Condiciones
- b) Cruces de ferrocarril: Ningun daño al momento
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No Aplica

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No Aplica

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No Aplica
- b) Cambio de vegetación: No Aplica

8.- Comentarios adicionales:

El patrullaje se realizo sin ningún cambio al sistema, y se encuentra el gasoducto operando en perfectas condiciones.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 03/09/2012 10:43:52a.m.

Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:37:51a.m.

Elaborado por: José Antonio Mota

Aprobado por: Neftalí López