



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>José Antonio Mota</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No Aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 25

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno al momento

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno al momento

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No Aplica

b) Cambio de vegetación:
No Aplica

8.- Comentarios adicionales:

El patrullaje se realiza casi diario, por lo que se tienen una supervisión muy amplia con respecto a la vigilancia del sistema

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/03/2013 09:35:53a.m.

Fecha de aprobación: 01/03/2013 06:54:04p.m.

Elaborado por: José Antonio Mota

Aprobado por: Neftalí López