



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno por el momento.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**8.- Comentarios adicionales:**

No se detectaron anomalías en el trayecto del ducto.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 05/08/2013 03:27:29p.m.

**Fecha de aprobación:** 16/08/2013 09:11:47a.m.

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López