



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

8.- Comentarios adicionales:

No se encontraron daños a las señalizaciones del derecho de vía.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/08/2013 03:36:44p.m.

Fecha de aprobación: 11/12/2013 01:40:36p.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López