



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado.

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
Todo se encontro en buenas condiciones.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 20/11/2013 12:35:43p.m.

Fecha de aprobación: 11/12/2013 01:44:45p.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López