



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
Todo se encontro en buenas condiciones durante el recorrido del derecho de vía.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20/11/2013 01:33:41p.m.
Fecha de aprobación: 09/01/2014 11:01:12a.m.
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López