



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: En buen estado.
- b) Cruces de ferrocarril: En buen estado.
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica.

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno.

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No.
- b) Cambio de vegetación:  
No.

**8.- Comentarios adicionales:**

Se colocaron placas y letreros en el derecho de vía.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 13/01/2014 05:56:11p.m.

**Fecha de aprobación:** 15/01/2014 01:13:54p.m.

**Elaborado por:** Edgar Fernández

**Aprobado por:** Neftalí López