



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jan-2014 03-Feb-2014 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No se detectaron daños.

b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron daños.

c) Cruces de arroyos:
No se detectaron daños.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos en franja de desarrollo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


Los 5 cruces se encuentran en buen estado.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
Normal.

b) Cambio de vegetación:
Normal.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 24-Jun-2014
Fecha de aprobación: 05-Jan-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López