



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Feb-2014 03-Mar-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
No se detectaron daños.

b) Cruces de ferrocarril:  
No se detectaron daños.

c) Cruces de arroyos:  
No se detectaron daños.

2.- Estado de registro de válvulas:  
No aplica.

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:  
Se realiza recorrido de la franja de desarrollo, no se encontraron anomalías.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:  
Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:  
Se inspeccionaron los 5 cruces que realiza el ducto. No se detectaron anomalías.

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo:  
Normal.

b) Cambio de vegetación:  
Normal.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-May-2014  
Fecha de aprobación: 21-May-2014  
Elaborado por: Edgar Fernández  
Aprobado por: Neftalí López