



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Mar-2014 03-Apr-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:  
No se detectaron daños.

b) Cruces de ferrocarril:  
No se detectaron daños.

c) Cruces de arroyos:  
No se detectaron daños.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se coloca placa en poste.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Los 5 cruces se encuentran en buen estado.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:  
Normal.

b) Cambio de vegetación:  
Normal.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-Jun-2014  
Fecha de aprobación: 24-Sep-2014  
Elaborado por: Edgar Fernández  
Aprobado por: Neftalí López