

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jul-2014 03-Aug-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: Ninguno.

b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.

c) Cruces de arroyos: Ninguno.

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Solo existe (Registro operado por Pemex) de la válvula troncal.

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

No se detectaron anomalías en la franja de desarrollo.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguna por el momento.

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 06-Jan-2015  
**Fecha de aprobación:** 09-Jan-2015  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López