

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	CELUIOSA de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.		e C. V. PERIODO:	04-Sep-2014 03-Oct-2014	REV. 0	
LLENADO POR:	IADO POR: Edgar Fernández		FRECUENCIA	A: MENSUAL	RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en Cruces carreteros: Ninguno.			5 Asentaminetos Ninguna.	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.		
b) Cruces de ferrocarril: Ninguno.				6 Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguna por el momento.		
c) Cruces de arroyos: Ninguno.				7 Indicaciones de fugaa) Cambios de coloración del suelo:		
2 Estado de registro de válvulas: (Registro operado por Pemex)			NO			
3 Señalización dela) Cantidad de posteb) Cantidad de placa4 Cantidad de tom	es faltantes:	0	b) Cambio de vege	etación:		
8 Comentarios adi		0.	<u> </u>			
9 Evidencias:						
	D P U S C T L					
	04//09/2014 1		04/09/2014 1		04/09/2014-1	
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	06-Jan-2015		
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	09-Jan-2015		
			Elaborado por:	Edgar Fernández		
			Anrohado nor:	Neftalí Lánez		