



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Apr-2015 03-May-2015 REV. 0
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Durante el recorrido no se encontraron anomalías.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 09-Jul-2015
Fecha de aprobación: 10-Jul-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López