

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2015 03-Jun-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 En buenas condiciones.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
 En buenas condiciones.  
 \_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
 En buenas condiciones.  
 \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No aplica.  
 \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0


b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

No se detectaron anomalías durante el recorrido del patrullaje.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 09-Jul-2015  
**Fecha de aprobación:** 10-Jul-2015  
**Elaborado por:** Edgar Fernández  
**Aprobado por:** Neftalí López