

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Nov-2015 03-Dec-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Pablo Barba Perez FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buenas condiciones.

b) Cruces de ferrocarril:
 En buenas condiciones.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
 N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Se realizan recorridos de patrullaje diarios en DDV, y no hay nada fuera de lo normal.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Jan-2016
 Fecha de aprobación: 07-Jan-2016
 Elaborado por: Pablo Barba Perez
 Aprobado por: Neftalí López