



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: En buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: En buen estado
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 3
- b) Cantidad de placas faltantes: 6

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

si

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

si

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

Se esta alojando tubería paralela al ducto a un margen de distancia de 5- 10 mts. de distancia, tramo Km 7+900 a 8+400 plano igasamex no. 6; se realizó detección del tubo con el detector de metales para asegurar la trayectoria y cuidar la integridad del ducto. Se realiza inspección continua.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01/07/2012 10:45:13p.m.

Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:31:56p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal