



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
si

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Grupo HERSO terminó sus excavaciones paralelas al DDV, para alojar tubería de PVC para agua potable, no existe afectación para nuestro gasoducto

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/08/2012 08:14:26p.m.

Fecha de aprobación: 03/09/2012 10:52:00a.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal