



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: En buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: En buen estado
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no


**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

**8.- Comentarios adicionales:**

Se repararon los postes a los que les faltaba la placa de señalización

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 22/11/2012 10:00:46p.m.

**Fecha de aprobación:** 24/11/2012 10:18:22a.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal