



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 3

b) Cantidad de placas faltantes: 10

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
no

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
no

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
no

b) Cambio de vegetación:  
no

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizó limpieza en la válvula de seccionamiento localizada en la Carr. Morelia-Zinapécuaro, se necesita realizar una reparación para evitar minación de agua al registro, ya esta en trámite la autorización del trabajo, tambien la reparación de los postes con placa faltante.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 05/03/2013 03:57:58p.m.

**Fecha de aprobación:** 11/04/2013 01:28:35p.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal