



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 2  
 b) Cantidad de placas faltantes: 11

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
Una casa en el Lometón

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
No

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
No

b) Cambio de vegetación:  
No

**8.- Comentarios adicionales:**

Se detectó la construcción de una casa en el Lometón que esta a 10 mts de longitud en un cambio de dirección en el Derecho de Vía(DDV). Se consultó con supervisor de zona las distancias que la norma rige para construcciones cerca del DDV y la casa no invade la zona de la franja del DDV que rigela norma.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 23/04/2013 06:58:48p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/05/2013 12:20:38p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal