



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Apr-2013 28-May-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado

c) Cruces de arroyos:

En buen estado

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

2

b) Cantidad de placas faltantes:

10

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

3

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

no

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

no

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

no

b) Cambio de vegetación:

no

**8.- Comentarios adicionales:**

Se detectó limpieza de maleza en el cruce de FFCC, solo se le rascó 20cm y se volvió a rellenar con tepetate. Estas obras de limpieza se realizaron paralelas a las vías del ferrocarril para estacionar trailes con carga de resina para la empresa Arexa, estos trailes no tendrán una carga sobre el gasoducto, este tramo se encuentra inertizado.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Aprobado por:

21-May-2014

Jose Antonio Villegas Ruiz

Mateo Guapo Cerca