



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buen estado

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Una banqueta en camino al Lometon

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:

En el Tramo 2 Km 2+400 se detectó trabajos de mejoramiento de camino hacia la escuela agropecuaria de Tarimbaro, que cruza el gasoducto. Se entrevistó con el Sr. Gustavo Fuentes del Ayuntamiento de Tarimbaro y comentó que se aplicaría cinta asfáltica al camino, no rascarón; solo aplicaron 40cm mas de material para mejoramiento de piso y posteriormente se aplicará asfalto, solo realizaron una guarnición para banqueta para camino de peatones, la guarnición esta sobre el mismo material que aplicaron, por lo

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/07/2013 08:56:34p.m.

Fecha de aprobación: 14/08/2013 09:10:47p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca