

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.		. PERIODO:	29-Apr-2014	28-May-2014	REV. 0	
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz		FRECUENCIA	A: <u>MI</u>	ENSUAL	RO-002	
Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en Cruces carreteros: En buen estado			5 Asentaminetos Ninguno.	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguno.			
b) Cruces de ferrocarril: En buen estado			6 Numero de cru Ninguno.	6 Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.			
c) Cruces de arroyos: En buen estado				7 Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo:			
2 Estado de registro de válvulas: En buen estado			Normal.				
3 Señalización del gasoducto a) Cantidad de postes faltantes: b) Cantidad de placas faltantes: 14			b) Cambio de vege	b) Cambio de vegetación: Normal.			
4 Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4							
8 Comentarios adicionales: Se realizan recorridos en derecho de via y se captura la calidad de gas cada día de envío de medición , condiciones de operación normal en el periodo. Se realizó calibraciones de equipos							
9 Evidencias:			L. Ette				
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:		21-May-2014		
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:		21-May-2014		
		1	Elaborado por:	Jose	Antonio Villegas F	Ruiz	
			Anrohado nor	I/	lateo Guano Cerca	4	