



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Jun-2015 27-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

En esta temporada existen inmensas lluvias y en zona de las Monarcas(tramo 5 km 7+100) se forman estos deslaves de 20mts aprox. (foto 3). Se continua monitoreando para evitar el descubrimiento de la tubería. Se continúan tomando acciones de tapar con tepetate y filtro las zonas de deslave.

9.- Evidencias:



5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Jul-2015

Fecha de aprobación: 25-Aug-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca