



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Feb-2016 27-Mar-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO KM 0+143

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZAN PATRULLAJE DIARIO. SE CELAN MAS FRECUENTEMENTE LAS ZONAS DE LAS VERONICAS, VILLAS ORIENTE Y EL CERRO DE LA ALDEA, POR CRECIMIENTO EN POBLACIÓN

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27-Mar-2016
Fecha de aprobación: 05-Apr-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca