



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2016 27-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado Km 0+180 y 6+524

b) Cruces de ferrocarril:

EN BUEN ESTADO Km 0+143

c) Cruces de arroyos:

EN BUEN ESTADO Km 4+600

2.- Estado de registro de válvulas:

EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

5

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

4

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en DDV, sin localizarse asentamientos irregulares

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

20-Sep-2016

Fecha de aprobación:

27-Oct-2016

Elaborado por:

Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por:

Jorge Alberto Morales Martínez